

INCIDENCIAS

1º - A LA HORA DE LA ELECCION DE LA PIEZA NOS SURGIERON VARIAS DIFICULTADES:

- AL CABO DE VARIOS INTENTOS NOS DIMOS CUENTA DE QUE NO SE PODIAN ELEGIR PIEZAS QUE ACABARAN EN PUNTA O ARISTA, YA QUE LAS HERRAMIENTAS NO NOS PERMITIAN DEJAR ESE TIPO DE FORMA.
- CUANDO ELEGIAMOS UNA PIEZA SIEMPRE SALIA ALGUNA PEGA A LA HORA DE MECANIZAR LA HEMBRA (EN SIMULACION) YA QUE EN CIERTAS PARTES NOS SALIAN RADIOS MUY PEQUEÑOS QUE NO PODIAMOS MECANIZAR, Y SI LOS AGRANDABAMOS DESVIRTUABAMOS POR COMPLETO LA FORMA DE LA PIEZA ELEGIDA.

2º - ELEGIMOS LA PÁGINA PARA CREAR NUESTRO SITIO WEB:

- NUESTRA ELECCION FUE WEBNODE, EMPEZAMOS A TRABAJAR Y NOS DIMOS CUENTA QUE NO SE PODIAN INSERTAR LAS IMÁGENES Y DOCUMENTOS DE FORMA FACIL PARA QUE NOS QUEDARA CON LA CALIDAD QUE QUERIAMOS.
- TRAS MUCHOS INTENTOS Y CAMBIOS TENIENDO QUE INVERTIR MUCHO TIEMPO DEL RETO CONSEGUIMOS EL ACABADO QUE NOSOTROS MISMOS NOS EXIGIMOS, Y NOS SURGIO OTRO PROBLEMA QUE ES EL QUE NO SE PUEDEN METER LOS ARCHIVOS PDF Y LUEGO ABRIRLOS, SINO QUE AL INSERTARLOS SOLO SE PUEDEN PONER EN DESCARGA.

3º - CON EL PROGRAMA CATIA:

- EN EL POST-PROCESADO DE FAGOR NO SE PODIAN REALIZAR LOS ARCOS PROGRAMADOS ANTERIORMENTE PORQUE DABA ERROR CON LO QUE NOS VIMOS OBLIGADOS A QUITAR LOS ARCOS EN EL BESBASTE.

4º - A LA HORA DE MECANIZAR:

- CUANDO AMARRAMOS EL BRUTO EN LAS MORDAZAS PARA MECANIZAR EL CONTORNEADO EN ACABADO, NO NOS DIMOS CUENTA DE QUE EL PROGRAMA ESTABA HECHO PARA COLOCAR LA PIEZA EN UNA POSICION DISTINTA A COMO LO HICIMOS, LO CUAL NOS ESTROPEO TODO EL PROCESO ANTERIOR.
- TUVIMOS ALGUN PROBLEMA EN LA MAQUINA DE ALTA VELOCIDAD DEBIDO A QUE VARIAS DE LOS HUECOS DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS NO TENIAN ABRAZADERA PORTAHERRAMIENTAS POR LO QUE AL LLAMAR Y DEJAR HERRAMIENTA ESTA SE CAIA. LO CUAL SOLUCIONAMOS FACILMENTE AL NO USAR DICHOS HUECOS.